

بسم الله الرحمن الرحيم

طراحی سازه های فولادی (بک)

فولاد (steel)

فولاد از بهترین مصالح ساختمانی می باشد. مشخصات مهم فولاد که آن را نسبت به سایر مصالح ساختمانی ممتاز ساخته است، مقاومت بالا، شکل پذیری و یکسان بودن مقاومت آن در فشار و کشش می باشد. در کنار مزایای فوق، خراش واتی معادن سنگ آهن نیز از عواید موثر در هویت یافتن مصرف فولاد می باشد. فولاد به صورت سنگ آهن (هائیت، مانگنیت، لیونیت، پیریت و غیره) در طبیعت یافت می شود.
فولاد کربن دار:

فولاد کربن دار به فولادی اطلاق می شود که علاوه بر آهن، حداکثر در صد کربن و آلیاژهای مختلف آن به قرار زیر باشد:

الف - کربن ۰.۰۷ درصد - ب - منگنز ۰.۰۵ تا ۰.۰۶ درصد - ج - سیلیس ۰.۰۶ درصد
ت - من ۰.۰۶ درصد. کربن و منگنز عناصر اصلی افزایش مقاومت نسبت به آهن خالص می باشند. انواع مختلف فولاد در حد فاصل آهن خالص با صفر درصد کربن و چدن با ۱.۷ درصد کربن قرار دارند. این فولادها به چهار رده کم کربن (مقدار کربن کمتر از ۰.۱۵ درصد) کربن متوسط (۰.۱۵ الی ۰.۲۹ درصد)، کربن متوسط (۰.۲۹ تا ۰.۵۹ درصد) و پر کربن (۰.۶۰ تا ۱.۷ درصد) تقسیم می شوند.


فولادهای کربن دار ساختمانی در رده کربن متوسط قرار دارند و به آن فولاد نرم می گویند. استاندارد کربن فولاد A36 بسته به ضخامت، طبعاً ۰.۲۵ الی ۰.۲۹ درصد قرار دارد. افزایش درصد کربن باعث افزایش تنش جاری شدن، لیکن باعث کم شدن شکل پذیری و مشکل شدن جوشکاری می شود. در صورتی که درصد کربن از ۰.۲۵ تجاوز نماید عمل جوشکاری پرخرج شده و احتیاج به پیش گرمایش، پس گرمایش و الکترودهای مخصوص خواهد بود.

St 37



بیشتر نوع فولاد مصرفی در صنعت ساختمان سازی در دهه دنیا St 37 و سپس St 52 است.
فولاد St 33 برای ساخت لوله های تاسیسات بکار می رود.

مشخصات مکانیکی و فیزیکی فولاد:



در رابطه با این فولاد بعضی از مشخصات مهندسی فولاد شرح داده می شود.
 ناحیه خطی - ضریب الاستیسیته E :

ناحیه ای که در آن ارتباط تنش - کرنش به صورت خطی می باشد ، ناحیه خطی نامیده شده و ارتباط تنش - کرنش یا رابطه $\sigma = E \epsilon$ بیان می شود که به قانون هوک معروف است . ضریب تناسب E ، ضریب الاستیسیته یا مدول یا تنگ نام دارد و مقدار آن برای فولاد در حدود 2×10^6 الی 2.1×10^6 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد که برای طراحی عدد $2 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$ توصیه می شود .

ناحیه جاری شدن : (F_y یا σ_y)

تنش نظیر نقطه ای که در آن فولاد به حالت انقباضی در می آید ، به تنش جاری شدن یا تنش تسلیم معروف است . برای فولادهای که در دایره مقاومت کم آلیاژ ، این نقطه به خوبی مشخص بوده و تقریباً منطبق بر حد خطی می باشد . برای فولادهای خنک ، نقطه مشخصی برای جاری شدن وجود ندارد و غالباً از کرنش 0.2 درصد ، خطی موازی با شیب اولیه رسم می گردد . محل تقاطع این خط با فولاد ، تنش جاری شدن نامیده می شود . این طرف ، روش اعنست نامیده می شود . ناحیه پلاستیک :

در فولاد بعد از تنش جاری شدن ناحیه ای تقریباً مسطح و انقباضی وجود دارد که طول آن در حدود 15 تا 20 برابر کرنش نظیر حد خطی می باشد . به این ناحیه ، محدوده پلاستیک گفته شده و از خواص آن در طراحی پلاستیک استفاده می گردد . برای فولاد خنک چنین ناحیه ای وجود ندارد و به همین جهت تا کنون اجازه تحلیل پلاستیک برای این گونه فولادها داده نشده است . سخت شدگی وجود :

در فولاد پس از ناحیه پلاستیک ، ناحیه ای وجود دارد که تنش مجدد با افزایش کرنش ، از دیامیو ام کند ، لیکن با شیب به مراتب کمتر از ناحیه الاستیک ضریب پواسون :

ضریب پواسون فولاد مساوی $\mu = 0.3$ در خطر گرفته می شود .

ضریب انبساط حرارتی فولاد:

ضریب انبساط حرارتی فولاد مساوی $\alpha = 11 \times 10^{-6}$ بر درجه سانتیگراد در نظر گرفته می شود. برای عضوی به طول L که تحت تغییر درجه ΔT درجه سانتیگراد قرار گرفته است، تغییر طول برابر است با:

$$\Delta L = \alpha (\Delta T) L$$

اثر درجه حرارت بالا در مشخصات مکانیکی فولاد:


در طراحی سازه های ساختمانی که تحت درجه حرارت ایستفرا قرار دارد، مطالعه اثر درجه حرارت بالا در روی مشخصات مکانیکی فولاد موردی ندارد. رفتار فولاد در درجه حرارت بالا، در هنگام مطالعه روش های جوشکاری و یا اثر آتش سوزی مورد توجه قرار می گیرد. وقتی دما از 300°C تجاوز می کند، خودارتنش - کرنش از حالت خطی خارج شده و به تدریج نقطه جاری شدن از حالت مشخص خارج می شود. با افزایش درجه حرارت، ضریب الاستیسیته، تنش جاری شدن و مقاومت کششی کاهش می یابند. در محدوده بین 430 تا 540 درجه سانتیگراد، سرعت کاهش حد اکثر است. برای رفع این نقص، در عمل سعی می شود با بتن پاشی بر روی اعضای فولادی، عایق خنک کننده برای حفاظت در مقابل درجه حرارت ناشی از آتش سوزی ایجاد گردد. همچنین برای کم کردن وزن سرد بتن پاشیده شده، در صورت امکان باید از سازه سبک استفاده نمود.

تردد شکنی:


تردد شکنی یک نوع خرابی فاجعه انگیز است که به سرعت و قبل از فرگونی تغییر شکل پلاستیک رخ می دهد. عوامل موثر در تردد شکنی عبارتند از، درجه حرارت، سرعت بار گذاری، تمرکز تنش و خود ترکهای مویی، ضخامت ورق یا صافیت از تغییر شکل، هندسه اتصال و اجزا پارگی نامناب:

یک قطعه چوب را در نظر بگیرید. ساختار درونی چوب، مجموعه ای از الیاف به هم فشرده می باشد که به موازات یکدیگر قرار دارند. در نتیجه مقاومت کششی چوب در امتداد طولی (به موازات الیاف) به مراتب بزرگتر از امتداد عرضی (عمود بر الیاف) می باشد. عمل خورد فولاد نیز در واقع همین سازه های را در داخل فولاد دایره با سختی کمتری، به وجود می آورد. از طرف دیگر در اینج در اتصال جوش دو قطعه یکدیگر، غلظت جوش در هنگام سرد شدن، منقبض (جمع) می شود. حال اگر انقباض و جمع شدن جوش عمود بر امتداد الیاف عرضی فولاد باشد، گسیختگی های داخلی در امتداد سطح تماس الیاف ایجاد می شود که به آن پارگی نامناب گفته می شود. پارگی نامناب یک نوع تردد شکنی است.

به طور کلی هواره یا بدسی شود که جمع شدن جوش عمود بر امتداد الیاف می باشد.



پارگی نامناب به علت جمع شدگی جوش



نیمبر جغای مساقتانی فولاد:

1- پروفیل I شکل:

← (12 → 27) تولید از شماره INP ← نرمال

 ← IPE ← نوع سبک
 تفاوت INP و IPE در شیب داخلی بالهاست
 (web) جان و (flange) بال
 در پروفیل I شکل داریم: $b \approx 0.5d$

2- پروفیل های H شکل (بال پهن) IPB:

بال پهن سبک IPB ← تقریباً تولید نمی شود
 بال پهن معمولی IPB ← بیشترین مصرف به عنوان ستون ← در ایران تولید نمی شود.
 بال پهن سنگین IPB_v ← برای شمع کوبی و دیوار اسکله ها ← در ایران اصطلاحاً شمع یا H آفت می شود.

تا شماره 30 و خود 30 → IPB ← $b = d$
 بالاتر از شماره 30 ← $b = 30$ و ارتفاع لازم $d = 30$

3- پروفیل ناودانی: UNP ← تولید از شماره: (UNP 80 - UNP 160)

4- نبشی ها: بال یا مساق

نبشی با پانامه سازی:
 نبشی با پانامه سازی: t
 t علاً در تولید برابر از به پانامه می باشد.

از نبشی شماره 50 x 50 x 5 به بالا استفاده می شود.

تولید تا شماره 15 x 150 x 150

نبشی های 7 - 9 ، 11 تولید نمی شوند.


5- ورق ها و سازه ها :

سازه (bar) ← تولید با عرض 20cm تا 2cm

ورق (Plate) ← تولید با عرض 10 تا 300cm

ضخامت 5mm به بالا در سازه های مسازی استفاده می شود.

در ورق کوبیایی آب می تواند به راحتی از بین براند و حرکت کند.



6- میلگرد ها :

ST 37 ← A I : صاف

$F_y = 3000$

A II : آبعاد

$F_u = 4000$

$F_y = 4000$

A III : شکل

$F_u = 5000$

7- پیچ ها :

ST 37 ← پیچ سازه

پیرصفت

$HV = 10.9$

پیرصفت

$HV 8.8$

$HV 5.6$

پیچ پیر مقاومت

محداول : $F_u \times 10 = 100 \text{ kg/mm}^2$

محدود : $F_u \times 0.9 \Rightarrow 100 \times 0.9 = 90 \text{ kg/mm}^2$

$F_y = 6400 \text{ kg/mm}^2$
 $F_u = 8000 \text{ kg/mm}^2$
 HV 8.8 (پیرصفت ترین)

8- پروفیل های Z شکل (پر لیر یا لایه)



روش های طراحی :

نلسه هر طرحی، تولید سازه ایمن و اقتصادی می باشد. اگر مقاومت سازه را با R و بارهای وارد بر آن را با L نمایش دهیم، شرط سازه ایمن می باشد که:

$$L \geq R$$

مقاومت کرب بارهای وارده L ، طبیعت آماری داشته و به یقین نمی توان گفت که مقاومت مصالحی که از کارخانه بیرون می آید چه مقداری است و یا بار وارد بر یک ساختمان دقیقاً چقدر است. از طرف دیگر، در روشهایی که برای تحلیل سازه به کار می رود، فرضیاتی وجود دارد که این فرضیات، در عمل را جز دقیقاً قابل تأمین نمی باشد. لذا لازم است ضرایب اطمینانی بر دو طرف معادله فوق اعمال نمود تا اطمینان از ایمنی سازه به دست آورد. البته ضریب اطمینان اعمال شده نباید طوری باشد که اقتصاد طرح را برهم زند.

ضریبی که بر R وارد می شود هواره باید کوچکتر از ۱ و ضریبی که بر L اعمال می شود باید بزرگتر از ۱ باشد. در نتیجه رابطه فوق به صورت زیر نوشته می شود.

$$L \geq R \phi$$

در رابطه فوق :

ϕ = ضریب کاهش ظرفیت که هواره کوچکتر از ۱ می باشد.

ϕ - ضریب تنسید بار یا ضریب بار، که هواره بزرگتر از ۱ می باشد.

بر حسب چگونگی اعمال ضرایب ϕ و ϕ در حال حاضر سه روش طراحی توسط AISC به رسمیت شناخته می شود:

الف - روش تنش های مجاز : (ASD)

در روش تنش های مجاز، هر دو ضریب اطمینان به سمت چپ معادله آورده می شوند. در نتیجه رابطه فوق به صورت زیر در می آید:

$$L \geq \frac{R}{\phi}$$

بدین معنی که مقاومت سازه که در ضریب کوچکتر از ۱ ضرب شده است، باید بزرگتر از بارهای وارده بدون اعمال هیچ گونه ضریبی باشد. در عمل در طراحی به روش تنش های مجاز، تنش های نهایی یا بحرانی در ضرایب کوچکتر از واحدی ضرب می شوند، تا تنش های مجاز بدست آید. سپس با استفاده از این تنش های مجاز، ظرفیت محوری، برشی و یا خمشی عضو یا تویه به روابط مقاومت مصالح و مشخصات هندسی مقطع جاسیم می شود. ظرفیت مجاز محوری، برشی و یا خمشی عضو که بدین تویه بدست می آید باید بزرگتر از نیروهای داخلی سازه باشد که از تحلیل الاستیک سازه در مقابل بارهای وارده سرد و زنده بدون هیچگونه ضریبی بدست می آید.

ب - روش طرح پلاستیک :

در روش طرح پلاستیک، هر دو ضریب اطمینان به سمت راست معادله برده شده بود در نتیجه شرط ایمنی سازه بصورت زیر در می آید.

$$L > \frac{R}{\phi}$$

۸ ضریب بزرگتر از واحد می باشد که با اعمال بارها، خدمت L، آن را تبدیل به بار نهایی می نماید. علاوه بر اختلاف ظاهری فوق، در اختلاف عمده دیگر بین روش طرح پلاستیک و روش تنشهای مجاز وجود دارد. اختلاف اول در تعیین مقاومت گراست. در روش طرح پلاستیک با توجه به خصوصیات شکل پذیری فولاد، به جای استفاده از مقاومت مجاز در محدوده الاستیک، از مقاومت نهایی در حالت پلاستیک استفاده می گردد. اختلاف دوم این است که در روش تحلیل پلاستیک برای تحلیل سازه به جای تحلیل الاستیک، از تحلیل حدی یا تحلیل پلاستیک که در آن مکانیزمهای محتمل خرابی تعیین می گردند، استفاده می شود.

پ - روش ضریب بار و مقاومت (LRFD)

Load and Resistance Factor Design

عیب عمده روش پلاستیک در این است که طراحی می باید برای تحلیل سازه از تحلیل حدی و تحلیل پلاستیک، استفاده نماید.

فلسفه کلی روش LRFD مشابه تحلیل پلاستیک می باشد، با این فرق که تحلیل الاستیک را نیز در کنار تحلیل حدی مجاز می داند. در صورت ضرایب ایمنی ϕ و λ ، روش LRFD فلسفه ای مبتنی بر اصول آمار و احتمالات در پیش می گیرد. بدین معنی که در معادله شرط ایمنی سازه، ضریب کاهش ظرفیت را در سمت چپ و ضریب بار را در سمت راست حتمی کند. برای بارهای مختلف در زنده، برف و باد، با توجه به حدود تفسیرات آماریک، ضرایب با رگوناگونی معرفی می کند. در نتیجه رابطه شرط ایمنی سازه بصورت زیر در می آید:

$$\phi R_n \geq \sum \lambda_i L_i$$

که در رابطه فوق، λ نوع بار و ϕ ضریب بار مرکب و ϕ ضریب کاهش مقاومت و R_n مقاومت نهایی عضو بر حسب توزیع تنش در حالت نهایی پلاستیک می باشد. ضرایب ایمنیان:

اعضای یک سازه باید دارای مقاومت ذخیره ای ماژور مقاومت لازم بوقت بارهای بهره برداری باشد.

فرض نمائید که بارهای واقعی وارد بر سازه به اندازه L از مقدار بار طراحی L تجاوز نموده و مقاومت آن به اندازه ϕR_n که چگتر از مقاومت اسمی گریاست. در این صورت سازه وقتی دقیقاً کافی است که:

$$\phi R_n - \phi R_n = L + \Delta L \rightarrow \phi R_n (1 - \Delta \phi / \phi) = L (1 + \Delta L / L)$$

ضریب ایمنیان، مساوی نسبت مقاومت اسمی گریه بار طراحی اسمی باشد:

$$FS = \frac{\phi R_n}{L} = \frac{1 + \Delta L / L}{1 - \Delta \phi / \phi}$$

رابطه فوق با اینکه اثر افزایش بار و کاهش مقاومت را نشان می دهد،

لیکن در صورت شرکت هر کدام از آنها را تعیین نمی کند. مثلاً، اگر فرض نمایم که میزان افزایش بار

۱۵٪ مساوی ۴٪ در صورت میزان کاهش مقاومت ۵٪ مساوی ۱۵٪ در صد باشد،

ضریب اطمینان FS برابر خواهد شد با:

$$FS = \frac{1+0.4}{1-0.15} = \frac{1.4}{0.85} = 1.65$$

هرچند که ضریب اطمینان 1.65 بیان کننده احتمال افزایش بار یا کاهش مقاومت می باشد. لیکن هیچ اطلاعاتی در مورد احتمال بزرگتر شدن تغییرات از مقادیر مفروض نیز دهد.

آئین نامه AISC - 78 از ضریب اطمینان $FS = 1.67$ به عنوان ضریب اطمینان پایه در طراحی به روش الاستیک و ضریب اطمینان $FS = 1.7$ در طراحی به روش پلاستیک استفاده می نماید. در طراحی به روش تنش مجاز، معکوس 1.67 به صورت ضریب 0.6 در تنش جاری شدن اعمال می گردد تا تنش مجاز بدست آید و در روش طرح پلاستیک ضریب اطمینان 1.7 به صورت ضریب بار در بار خدمت اعمال می گردد تا بار نهایی بدست آید.

ضرایب اطمینان مورد استفاده در روش LRFD اغلبی بیشتری با نظریه آمار و احتمالات دارند. در این روش ضرایب بار نیز نسبت به نوع بار و میزان تغییرات آماری آن و همچنین ترکیبات مختلف بار گذاری متفاوت است.

مشخصات هندسی مقطع:

روابط محاسباتی که در طراحی اعضای ساختمانی به کار می روند شامل ضرایبی هستند که هم خواص مصالح را در بر می گیرند و هم شامل ضرایبی هستند که مشخصات هندسی مقطع را در بر می گیرد. مشخصات هندسی مقطع و نشان دهنده موثر بودن مصالح می باشد.

مشخصات هندسی که معمولاً در مسائل سازه به آن برخورد می کنیم به ترتیب اهمیت عبارتند از:

- 1- سطح مقطع (A)
 - 2- مهار اینرسی (I)
 - 3- اساس مقطع (S)
 - 4- شعاع یراسیون (r)
 - 5- ثابت پیچش (J)
- .. سطح مقطع (A):

سطح مقطع A، که دارای بعد $(طول)^2$ می باشد و معمولاً در مسائل سازه های متری بر حسب cm^2 بدست می آید، در مسائل مربوط به فشار، کشش و برش مورد استفاده قرار می گیرد.

.. مهار اینرسی (I):

هرگاه بزرگ عضو سازه ای لنگر خمشی وارد گردد، این لنگر تقابلی به انحنای این عضو خواهد داشت. سختی عضو در مقابل عمل بالا را به وسیله مهار اینرسی مقطع نشان می دهند. بنا بر این در مسائل که عامل خمش وجود دارد، محاسبه مهار اینرسی مقطع حتی خواهد بود. مهار اینرسی یک مقطع در به دست آوردن اساس مقطع به کار گرفته می شود. مهار اینرسی دارای بعد $(طول)^4$ می باشد.

الف - تعیین محل تار خنثی :

تار خنثی یک مقطع مکان هندسی متعادلی از مقطع است که دارای تغییر طول بیسی صفر در حین کش یا سفتی باشد ، چون تغییر طول بیسی در تار خنثی صفر است ، کشش نیز در تار خنثی صفر خواهد بود . جهت تنشها در دو طرف تار خنثی مخالف یکدیگر است . یعنی اگر در بالای تار خنثی کش داشته باشیم ، در پایین تار خنثی کشش خواهیم داشت .

برای بدست آوردن محل تار خنثی به ترتیب زیر عمل می کنیم :

- فاصله تار خنثی را از محل محور مینا برابر با n فرض می کنیم و محور مینا را موقلاً تار پایینه در نظر می گیرند .

- سپس مقطع را به قطعات مستطیلی تقسیم می کنیم .

- انگار استاتیک هر جزء مستطیل را نسبت به محور مینا به دست می آوریم . اینو لنگر استاتیک را به حرف M نمایش می دهیم .

فاصله مرکز ثقل جزء مستطیل تا محور مینا ضربدر مساحت هر جزء مستطیل = M

- این عمل را برای تمام جزء مستطیلی انجام می دهیم .

- سطح کل مقطع را بدست می آوریم . (A)

- دست آخر مقدار n را از رابطه زیر بدست می آید :

$$n = \frac{\sum M}{\sum A}$$

ب - تعیین مکان اینرسی :

- روش اول :

مکان اینرسی برای مقاطع ساده :

در این روش برای تعیین مکان اینرسی از روابط مخصوصی که برای اشکال مختلف وجود دارد استفاده می کنیم . وقت شود که مقدار مکان اینرسی نسبت به محوری که نسبت به آن مکان اینرسی را بدست می آوریم ، دارد . در مسائل مربوط به بخش مکان اینرسی را باید نسبت به تار خنثی بدست آورد .

به عنوان مثال مکان اینرسی یک مقطع مربع مستطیل نسبت به محور مارینر مرکز هندسی ریا تار خنثی ، از رابطه زیر بدست می آید .

$$I_n = \frac{bd^3}{12}$$

ولی مکان اینرسی نسبت به محوری که منطبق بر تار پایینه می باشد از رابطه زیر بدست می آید

$$I_b = \frac{bd^3}{3}$$

d = ارتفاع مستطیل ، b = پهناي مستطیل

- روش دوم : (تعیین مکان اینرسی مقطع با تقسیم آن به اجزای کوچکتر)


در روش دوم مقطع مورد نظر به اجزای مستطیلی کوچکتر تقسیم می گردد . قبل از این کار

لازم است که محور خنثی کل مقطع بدست آید. اکنون همان اینرسی کمقلمع را می توان
مجموعه جرمی همان اینرسی داشت :

۱- همان اینرسی هر یک از اجزای مستطیلی نسبت به مرکز سطح خود که بوسیله روابط
مخصوص اشکال ساده بدست می آید.

۲- همان اینرسی هر یک از اجزای مستطیلی نسبت به محور خنثی کل مقطع. مقدار این
همان اینرسی برابر است با حاصل ضرب مساحت هر جزء مستطیلی در مجذور فاصله مرکز
سطح هر جزء مستطیلی از محور خنثی کل مقطع.

مثال: مطلقاً است تعیین همان اینرسی برای مقطع شماره داده شده در شکل زیر:



$$n = \frac{(10 \times 15 \times 35) + (5 \times 30 \times 15) + 2(5 \times 10 \times 10)}{(10 \times 15) + (5 \times 30) + 2(10 \times 10)} = 17 \text{ cm}$$

$$I_n = \frac{15 \times 10^3}{12} + (10 \times 15 \times 18^2) +$$

$$\frac{5 \times 20^3}{12} + (5 \times 20 \times 3^2) +$$

$$\frac{25 \times 10^3}{12} + (10 \times 25 \times 12^2) = 92166 \text{ cm}^4$$

- روش سوم: تعیین همان اینرسی با اضافه کردن اثر سطوح به یکدیگر
با استفاده از این روش می توانیم بدون بدست آوردن محل تار خنثی، همان اینرسی
مقاطع مرکب را بدست می آوریم.

این روش برای بدست آوردن همان اینرسی تیرورقهای مرکب و ستونهای مرکب خیلی
توصیه می شود، زیرا اضافه یا کسر کردن یک ورق اضافی در مقطع تأثیری در عملیات
قبل از گذاردن و قفل کاری است که عملیاتی برای ورق اضافه یا کسر شده انجام دهیم
بدون اینکه دستی به عملیات قبلی بزنیم.

با استفاده از قضیه انتقال محورهای موازی، مقدار همان اینرسی نسبت به محور مبنای Y-Y
که موازی با تار خنثی می باشد، برابر است با:

$$I_y = I_n + An^2 \quad \rightarrow \quad I_n = I_y - An^2$$

$$\text{از طرفی داریم: } n = \frac{M}{A} \Rightarrow n^2 = \frac{M^2}{A^2}$$

با جایگزینی در رابطه فوق داریم:

$$I_n = I_y - \frac{AM^2}{A^2} \quad (\text{توجه شود که مقدار } n \text{ یا محل تار خنثی حذف شده})$$

$$I_n = I_y - \frac{M^2}{A}$$

پس :

که در آن :

I_n = ممان اینرسی کل مقطع نسبت به محور خنثی آن

I_y = مجموع ممان اینرسی تمام اجزا نسبت به یک محور مینای $y-y$

M = مجموع لنگر استاتیگ تمام اجزاء نسبت به هاره محور مینای $y-y$

A = مجموع مساحت تمام اجزای مقطع

مقدار I_y شامل دو قسمت خواهد شد :


الف - ممان اینرسی نسبت به مرکز سطح هر جزء

ب - حاصل ضرب مساحت هر جزء در چگونگی فاصله مرکز سطح آن جزء تا محور مینا

پس رابطه بصورت زیر نوشته خواهد شد :

$$I_n = I_y + I_g - \frac{M^2}{A}$$

مثال : مطلوب است تعیین ممان اینرسی برای مقطع نشان داده شده با روش سوم :



توجه کنید این مقطع به عنوان محور مینای $y-y$ به کار می رود. ابعاد هر جزء مستطیل باید بطوری نوشته شود که ابتدا مینا و سپس ارتفاع نشان داده شود. $(b \times d)$

ردیف	$b \times d$	فاصله از محور مینا y	$A = b \cdot d$ cm^2	$M = A \cdot y$ cm^3	$I_y = A y^2 = M y$ cm^4	$I_g = \frac{bd^3}{12}$ cm^4
A	25 x 10	5	250	1250	6250	2083
B	5 x 20	20	100	2000	4000	3333
C	15 x 10	35	150	5250	183750	1250
مجموع			500	8500	230000	6666

$$I_n = I_y + I_g - \frac{M^2}{A} = 230000 + 6666 - \frac{8500^2}{500} = 92166 \text{ cm}^4$$

و داریم :

$$h = \frac{M}{A} = \frac{8500}{500} = 17 \text{ cm}$$

مثال: برای نشان دادن برتری این روش فرض می‌کنیم که مقدار ضلع اینرسی بدست آمده (92166 cm^4) کافی نباشد و لازم است که ابعاد مقطع را بزرگتر اختیار کنیم. برای این کار ورق فوقانی را به جای $15 \times 10 \text{ cm}$ ، $20 \times 10 \text{ cm}$ در نظر می‌گیریم. این به منزله آن است که ورق چهارمی به ابعاد 5×10 به مقطع اضافه کنیم. بنابراین داریم:

	مقطعی	مقطع	500	8500	230000	6666
D	5×10	35	50	1750	61250	417
	مجموع		550	10250	291250	7083


$$I_n = I_y + I_g - \frac{M^2}{A} = 291250 + 7083 - \frac{10250^2}{550} = 107310 \text{ cm}^4$$

و مقدار:

$$n = \frac{M}{A} = \frac{10250}{550} = 18.63 \text{ cm}$$

- روش چهارم: (مکان اینرسی مقطع نورده شده)
 مکان اینرسی مقطع نورده شده از جدا اول مخصوصی که به همین منظور تعیین شده بدست می‌آید.

مثال: مطلوب است تعیین مشخصات هندسی مقطع مرکب زیر:



مشخصات هندسی IPB 450 به صورت زیر خواهد بود:

$$A = 218 \text{ cm}^2$$

$$I_g = 11720 \text{ cm}^4$$

$$t_w = 1.4 \text{ cm}$$

با تشکیل دادن جدول مربوطه داریم :

نوع ورق	اندازه	y	A	M	I_y	I_g
A	40x5	-42.5	200	-8500	361250	417
B	2.5x80	0	200	0	0	106666
C	IPB 450	+40.7	218	8873	361114	11720
مجموع			618	373	722364	118803

مکان اینرسی نسبت به محور خنثی :

$$I_n = I_y + I_g - \frac{M^2}{A} = 722364 + 118803 - \frac{373^2}{618} = 840942 \text{ cm}^4$$

فاصله تا محور خنثی از محور مینا :

$$n = \frac{M}{A} = \frac{373}{618} = 0.6 \text{ cm}$$

فاصله تا محور خنثی از تا خارجی پایینی :

$$c_b = 45 + 0.6 = 45.6 \text{ cm}$$

- اگر محور مینا را در پایه مقطع مرکب در نظر بگیریم، مقدار n بدست آمده، همان فاصله تا محور خنثی از تا خارجی پایینی خواهد گشت.

- اساس مقطع (S) :

اساس مقطع S از تقسیم مکان اینرسی مقطع، بر فاصله تا، خنثی از تا، های خارجی مقطع بدست می آید.

$$S = \frac{I}{c}$$

به علت اینکه مقدار c از دو جهت قابل اندازه گیری است (بالا و پایین)، بنا بر این دو مقدار S برای یک مقطع وجود دارد که البته محاک عمل همیشه مقدار کوچکتر S است؛ چون تنشهای فشرگتری نتیجه خواهد داد. در مقایسه مقارن این دو مقدار (S) با هم برابر خواهند شد. اساس مقطع نشان دهنده قدرت مقطع در مقابل بارهای خنثی می باشد.

- شعاع ژیرامسیون (J) :

برابر است با فاصله تا، خنثی مقطع از یک نقطه فرضی که تمام سطح مقطع را می توان در آن نقطه متمرکز فرض کرد بدون اینکه تغییری در مکان اینرسی به وجود آید.

اینه مشخصه از مقطع ، در طراحی ستون ها به کار گرفته می شود .

شیعاً براساسیون بر حسب واحد طول که معمولاً سانتیمتر می باشد بیان می شود و از رابطه زیر بدست می آید :

$$r = \sqrt{\frac{I}{A}}$$

I = ممان اینرسی نسبت به محور مورد نظر .

A = سطح مقطع

- ممان اینرسی مقبلی :

ممان اینرسی مقبلی (I_0) برابر است با مجموع دو ممان اینرسی در حول دو محور عمود بر هم خود ممان اینرسی مقبلی نسبت به محل تقاطع این دو محور در نظر گرفته می شود .

$$I_0 = I_x + I_y$$

از ممان اینرسی مقبلی در تعیین اساس مقطع مقبلی (I_0/c) که در مسائل پیچش لوله ها کاربرد توپرو تو خالی مورد استفاده قرار می گیرد ، استفاده می کنند .

- ثابت پیچش (J) :

در مسائل مربوط به پیچش مقاطع با زاویه غیر کرب به جای ممان اینرسی مقبلی به کار می رود

- محور برش و مرکز برش :

برای هر مقطع ، نقطه ای وجود دارد که اگر امتداد نیروی خارجی از آن نقطه عبور نماید ، هیچگونه لنگر پیچشی در مقطع ایجاد نمی شود . این نقطه مرکز برش نامیده می شود در جابجاریها نیز داده می شود . هر نیروی خارجی ، تحت هر زاویه به مرکز برش وارد آید ، هیچگونه لنگر پیچشی در مقطع وجود نخواهد آمد و فقط تنشهای کششی و برشی در مقطع خواهیم داشت در غیر اینصورت در مقطع علاوه بر تنش ، پیچش نیز به وجود می آید .

در صورت عدم عبور نیروی خارجی P از مرکز برش ، تقابل تنشها به صورت زیر انجام می شود .


1- ابتدا نیروی P را به موازات خود به مرکز برش انتقال داده و در آنجا آن را تبدیل به دو مؤلفه در دو امتداد محورهای اصلی می نمایم .

2- در مرکز برش ، علاوه بر نیروی عمود ، یک لنگر پیچشی (T) ، برابر با لنگر نیروی P حول نقطه Q (مرکز برش) خواهیم داشت . تنشهای حاصله از این لنگر پیچشی باید با تنشهای کششی حاصل از عمل کششی مؤلفه های نیروی P جمع گردد .

- اگر مقبلی یک محور تقارن داشته باشد مرکز برش در روی آن خواهد بود و اگر مقبلی دارای دو محور تقارن باشد مرکز برش محل تقاطع آنها خواهد بود .

در مقاطعی که یک محور تقارن $x-x$ دارند محل عبور محور برش دوم از رابطه زیر بدست می آید :

$$e = \frac{\sum I_x x}{\sum I_x}$$



مسئله: مرکز برش را برای شکل زیر بدست آورید.

برای بدست آوردن محل محور برش، ابتدا یک محور مبنای (z-y) انتخاب می‌کنیم و سپس شماره اینرسی I_{xx} را برای هر قسمت نسبت به محور مبنای خود آن قسمت به دست می‌آوریم. در تمام رسوم فاصله x یعنی فاصله مرکز سطح هر قسمت را تا محور مینا بدست می‌آوریم. e

یعنی فاصله مرکز برش از محور مبنای انتخابی از رابطه $e = \frac{\sum I_{xx} X}{\sum I_{xx}}$ بدست می‌آید.

$$e = \frac{t_f b^3 / 12 \times 0 + d \cdot t_w^3 / 12 \times (t_f + d) / 2}{I_{xx}} = \frac{d \cdot t_w^3 \cdot (t_f + d)}{24 I_{xx}}$$

- نسبت لاغری :

هر چه ستون بلندتر یا به معنای دقیقتر لاغرتر گردد تمایل به انحراف در اثر کاهش در آن بیشتر خواهد گشت. مقدار تمایل به کاهش در ستون‌ها را به وسیله ضریب لاغری نشان می‌دهند که طبق رابطه Le/r تعریف می‌شود که در آن، e طول موثر کاهش و r شعاع ژیراسیون حداقل مقطع می‌باشد.

هر چه عضو فشاری را بلندتر در نظر بگیریم ولی بار وارد بر آن و سطح مقطع آن را ثابت فرض کنیم، تنش‌های فشاری در آن تغییر نخواهند کرد ولی تمایل به کاهش در آن بالا خواهد رفت، بنابراین نتیجه می‌گیریم که هر چه نسبت لاغری در عضو فشاری افزایش پیدا کند، تنش مجاز فشاری کاهش خواهد یافت. افزایش ضریب لاغری یا در اثر افزایش طول مهار شده و یا در اثر کاهش شعاع ژیراسیون خواهد بود.

- شعاع ژیراسیون حداقل :

در یک مقطع برای اینکه همیشه بحرانی‌ترین حالت را داشته باشیم (بزرگترین ضریب لاغری) باید شعاع ژیراسیون حداقل مقطع را در نظر بگیریم.

برای مقاطع نورد شده شعاع ژیراسیون حداقل و حداکثر در جدول آمده است. برای سایر مقاطع باید به طریق مناسب استفاده از رابطه زیر شعاع ژیراسیون حداقل را بدست آورده

$$r_{min} = \sqrt{I_{min} / A}$$

- محور اینرسی حداقل :


محور اینرسی حداکثر I_{max} و محور اینرسی حداقل I_{min} نسبت به محورهای اصلی عمود برهم از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$I_{max} = \frac{I_x + I_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2}$$

$$I_{min} = \frac{I_x + I_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2}$$

با داشتن مقادیر I_x و I_y و I_{xy} نسبت به هر دو محور عمود بر هم درخواست می توانیم محاسبه کنیم.

مثال: مطلوب است تعیین محل مرکزی $x-x$ و $y-y$ شکل زیر.



محورهای مرکزی دو محور عمود بر هم می باشد که محل تقاطع آنها مرکز هندسی مقطع می باشد.

تعیین محل محور $x-x$:
 محور مبنای محور x_1-x_1 در نظر گرفته می شود.

	A	d	M
15x2.5	37.5	0	0
2.5x15	37.5	-8.75	-328.2
جمع	75		-328.2

$$N_{A_{x-x}} = \frac{\sum M}{\sum A} = \frac{-328.2}{75} = -4.38 \text{ cm}$$




تعیین محل محور $y-y$:
 محور مبنای محور y_1-y_1 در نظر گرفته می شود.

	A	d	M
2.5x15	37.5	3.75	140.6
15x2.5	37.5	0	0
جمع	75		140.6

$$N_{A_{y-y}} = \frac{\sum M}{\sum A} = \frac{140.6}{75} = 1.875$$

محاسبه اینرسی حاصلضرب (I_{xy}) :

محاسبه اینرسی حاصلضرب عبارت است از حاصلضرب سطح مقطع A در d_x و d_y



محاسبه اینرسی نسبت به


محور $x-x$

محاسبه اینرسی نسبت به

محور $y-y$

محاسبه اینرسی حاصلضرب

نسبت به محور $y-y$ و $x-x$



مثال: مطلوب است تعیین شعاع زیراسیون حداقل برای مقطع T نشان داده شده در صفحه قبل.

محاوره اینرسی نسبت به محور x-x ادامه جدول:

NA_y

$$I_x = I - \frac{M^2}{A} = 3593.5 - \frac{328.1^2}{75} =$$

$$I_x = 2158 \text{ cm}^4$$

I	I _y
0	19.5
2871	703
3593.5	

محاوره اینرسی نسبت به محور y-y : ادامه جدول:

$$I_y = I - \frac{M^2}{A} = 1249.5 - \frac{140.6^2}{75} =$$

$$I_y = 986 \text{ cm}^4$$

I	I _y
527	703
0	19.5
1249.5	

محاوره اینرسی حاصل ضرب:

$$I_{xy} = \sum A (d_x)(d_y) = (2.5 \times 15)(4.38)(1.875) + (2.5 \times 15)(-4.38)(-1.875) = 615.94 \text{ cm}^4$$

محاوره اینرسی حداقل:

$$I_{min} = \frac{2158 + 986}{2} - \sqrt{\left(\frac{2158 - 986}{2}\right)^2 + 615.94^2} = 722 \text{ cm}^4$$

شعاع زیراسیون حداقل از رابطه زیر بدست می آید:

$$r_{min} = \sqrt{\frac{I_{min}}{A}} = \sqrt{\frac{722}{75}} = 3.1 \text{ cm}$$


این شعاع زیراسیون نسبت به محور x-x خواهد بود. مقدار زاویه θ برابر خواهد بود با:

$$\tan 2\theta = -\frac{2 I_{xy}}{I_x - I_y} = -1.05 \Rightarrow 2\theta = 173.6 \Rightarrow \theta = 66.8$$

طرح اعضای کشش :

اگر رفتار فوندرا مطابق شکل زیر در نظر بگیریم (یک جسم الاستو پلاستیک در بجای - فیزیکی) ، در یک عضو کششی بدون سوراخ ، مقاومت نهایی T_u وقتی فرام برسد که تمام تارهای آن به طور یکنواخت به حد جاری شدن دستلیم ، در کشش رسیده باشند .

$$T_u = F_y A_g$$



نیودار کشش - کرنش ایده ال

نیودار کشش - کرنش واقعی

که در رابطه فوق A_g سطح مقطع کل عضو کششی می باشد . (سطح مقطع ناخالص)
وقتی در عضو کششی برای اتصالات پیچی یا پرچی ، سوراخ تعبیه گردد از سطح مقطع موثر آن در مقابل نیروی خارجی کاسته می شود . به سطح مقطع باقیمانده پس از کسر سوراخ ، سطح مقطع ناخالص (A_n) می گویند .

تجربیات آزمایشگاهی و مطالعات تئوریک نشان می دهد که در تنشهای خالص ، در اطراف سوراخ تمرکز تنش به وجود می آید و توزیع تنش در عرض مقطع دیگر یکنواخت نیست با سوراخ .
لیکن با افزایش نیروی کششی ، وقتی تنش F_y در اکثر جهه های جاری شدن می رسد ، مقدار آن ثابت می ماند و افزایش بیشتر نیروی کششی باعث جاری شدن تارهای مجاور می شود تا اینکه در حالت نهایی ، توزیع تنش در عرض مقطع به صورت یکنواخت با مقدار F_y در می آید . مقاومت نهایی عضو کششی در این حالت برابر است با :

$$T_u = F_y A_n$$



حالت الاستیک ،

حالت نهایی ،

نیودار کشش - کرنش واقعی فولاد ، نشان می دهد که بعد از جاری شدن فولاد ، یک منطقه سخت شدگی و افزایش مقاومت مجدد وجود دارد که بعد از آن تنش کششی گسیختگی یا نهایی F_u فرام برسد . اگر چه جاری شدن فولاد که همراه با تغییر شکلهای بزرگی می باشد ، هوا را به عنوان مقاومت نهایی عضو در نظر گرفته می شود ، لیکن باید متذکر شد که گسیختگی واقعی وقتی فرام برسد که به تنش F_u رسیده باشیم . آزمایشات محدود نیز می تواند در این نظریه

من باشند. بدیهه معنی که آرما میات نشان داده اند که قبل از شروع گسیختگی در مقطع سوراخدار (یعنی رسیدن به تنش نهایی F_u)، تنش در مقطع کل به فاصله ای از مقطع سوراخدار، به حد جاری شدن من رسید. بدین مظهر آیین نامه AISC در چاههای جدید و در طراحی اعضای کششی به روش تنش مجاز، کنترل دو تنش زیر را مقرر می دارد.

$$f_a = \frac{T}{A_g} \leq F_t = 0.60 F_y$$

الف - کنترل تنش جاری شدن در مقطع کل :

$$f_a = \frac{T}{A_e} \leq F_t = 0.50 F_u$$

ب - کنترل تنش نهایی در مقطع موثر خالص :

در روابط فوق :

T = نیروی کششی در حالت خدمت

F_y = تنش جاری شده فولاد مصرفی

F_u = تنش نهایی فولاد مصرفی

A_g = سطح مقطع کل

A_e = سطح مقطع موثر خالص که ممکن است کوچکتر از سطح مقطع خالص A_n باشد.

F_t = تنش مجاز کششی

AISC فقط برای بارگذاری استاتیکی :

- برای اعضای کششی غیر از اتصالات باینچ و خار مغزی :

$$F_t = 0.60 F_y$$

(در سطح مقطع کل)

$$F_t = 0.5 F_y$$

(در سطح مقطع موثر خالص)

- در اتصالات باینچ و خار مغزی :

$$F_t = 0.45 F_y$$

(در سطح مقطع خالص)

$$F_t = 0.93 F_u$$

برای میله های مهار دهنده شده :

* استثنا (پس از وی) : ریز در مواردی که عامل منگی تنشهای کوچکتری را ایجاد نماید :

$$F_t = 0.55 F_y$$

(در سطح مقطع کل)

$$F_t = 0.46 F_u$$


(در سطح مقطع خالص موثر)

- تنشهای مجاز توصیه شده در طراحی اعضای کششی -

- سطح مقطع خالص : (A_n)

اگر در اتصال اعضای کششی و یا هر عضو دیگر از باینچ و پیرچ استفاده گردد، به علت تغییر سوراخهای لازم، از سطح مقطع عضو کاسته می گردد. به سطح مقطع کل پس از کسر سوراخ سطح مقطع خالص گفته می شود.

مثال: برای عضو کسشی نشان داده شده در شکل، سطح مقطع خالص A_n را محاسبه کنید.



$$A_g = 10 \times 0.8 = 8 \text{ cm}^2$$

$$A_n = A_g - (\text{عقلم سوراخ}) \times (\text{ضخامت ورق})$$

$$= 8 - (2.4) \times (0.8) = 6.08 \text{ cm}^2$$

برای ایجاد سوراخ در اعضای فولادی، روشهای مختلفی به کار می‌رود که بسته به وقت هر روش، عقلم سوراخ مقدار کمی بزرگتر از عقلم بیضیهای مصرفی بدست می‌آید.

روش اول: ارزاترین و متداولترین روش، استفاده از دستگاه سوراخ کن ضربه ای (پانچ) برای ایجاد سوراخ استاندارد به عقلم 1.6 میلی‌متر بزرگتر از عقلم اسمی پیچ یا پرچ می‌باشد.

در صورت سوراخکاری توسط دستگاه پانچ، در لبه های سوراخ تکه های کوچکی ایجاد می‌شود که از لحاظ طراحی، طول این تکه ها به اندازه 0.8 میلی‌متر در امتداد شعاع سوراخ در نظر گرفته می‌شود. بنابراین در هنگام کنترل عضو کسشی، عقلم سوراخ های استاندارد ایجاد شده توسط دستگاه پانچ 3.2 میلی‌متر (4 میلی‌متر) بزرگتر از عقلم اسمی پیچ در نظر گرفته می‌شود.

روش دوم: توسط دستگاه پانچ سوراخی به عقلم 2 میلی‌متر کوچکتر از عقلم اسمی پیچ یا پرچ ایجاد می‌شود و سپس بعد از جفت و جور کردن قطعات معقل شونده به یکدیگر، توسط دستگاه عقلم سوراخ به اندازه عقلم اسمی پیچ یا پرچ در می‌آید. این روش گرانتر از روش ایجاد سوراخ توسط دستگاه پانچ می‌باشد ولی کیفیت اجرا و هم محور بودن قطعات در آن بسیار بالاتر از روش اول می‌باشد.

روش سوم: در این روش سوراخ توسط قطعه سوراخی به عقلم 0.8 میلی‌متر بزرگتر از عقلم اسمی پیچ ایجاد می‌شود. این روش پرخرج بوده و غالباً از آن برای قطعات با ضخامت زیاد استفاده می‌شود.

البته اگر در احوال از بیضیهای پر معالمت اصطلاحاً کنی استفاده شود، عقلم سوراخ می‌تواند بزرگتر از عقلم سوراخ استاندارد در نظر گرفته شود.

سطح مقطع خالص موثر (A_e) :

علاوه بر کاهش مقاومت کششی به علت وجود سوراخ، عوامل بوجود آورنده توزیع غیر دگن واقع شدن در مقطع، نیز از مقاومت کششی عضو کاهش می دهند. به عنوان مثال، مقاومت کششی یک نبشی که فقط یک بال آن به ورق اتصال وصل شده باشد، از مقاومت کششی نبشی نظیر که هر دو بال آن متصل شده است، به مراتب کوچکتر می باشد. به طور کلی در تمام حالاتی که اعضای کششی دارای غیر یکنواختی می باشند که تمام اجزای آنجا در یک صفحه قرار ندارد (به عبارت دیگر دارای محدبتهای برجسته می باشند، نظیر، ساق برجسته یک نبشی که فقط یک بال آن متصل شده است، یا جان یک فیبرخ I که فقط از طریق بالها متصل شده است و یا تمام موارد مشابه)، سطح مقطع موثر در مقاومت کششی از سطح مقطع خالص کوچکتر بوده و به صورت

$$A_e = \alpha A_n$$

تعریف می گردد. که در آن α ضریب کوچکتر از واحد می باشد.

در اعضای کششی کوتاه، شامل ورقهای وصله و اتصال، که در آنها مقطع اصلی اساساً در یک صفحه قرار دارد، سطح مقطع موثر خالص A_e ، مساوی سطح مقطع خالص A_n در نظر گرفته می شود که نباید از 85 درصد سطح مقطع کل A_g بیشتر باشد.


ضریب تأثیر α	نوع عضو
یک	- مقاطع کششی که همه اجزای آنها جهت انتقال کشش متصل شده اند
0.85	- وصلات کششی کوتاه، مثل لچکی، وصله یا اتصال تیر به ستون یا بادبند
0.85	- پیرونیلهای I، I بریده از I، اگر با اتصال جوش باشند
0.85	- همپه پیرونیلهای اگر اتصال با پیچ باشد (حد اقل سه پیچ در امتداد پیرو)
0.75	- همه اعضا با اتصال پیچ (با در پیچ)
یک	- نبشی با اتصال جوشی به یک بال
0.85	- نبشی با اتصال پیچی به یک بال
	- شمشها و ورقها در اتصال با جوش، اگر:
0.75	- $w < L < 1.5 w$
0.85	- $1.5 w < L < 2 w$
یک	- $2 w < L$



طول جوش نباید از عرض ورق کمتر باشد.

اثر سوراخهای یک در میان در مساحت خالص :

برای از دیاد سطح مقطع خالص به جای اینکه سوراخها در یک ردیف عمود بر امتداد نیرو و قرار داده شوند بهتر است به صورت یک در میان آرایش داده شوند. در چنین حالتی باید خطوط گسیختگی منطقی برای تعیین سطح مقطع خالص مدافعی مورد بررسی قرار گیرد.




- در فاصله سوراخها در امتداد نیرو

- s فاصله سوراخها در امتداد عمود بر جهت نیرو

در شکل الف، خط گسیختگی در امتداد A-B می باشد. در شکل ب، خط گسیختگی ممکن است در امتداد A-B یا سوراخ فقط یک سوراخ را قطع می کند و یا در امتداد A-C باشد که دارای یک مسیر مورب می باشد و دو سوراخ را قطع می کند. در نتیجه برای تعیین کوچکترین سطح مقطع خالص، باید هم مسیر A-B و هم A-C مورد بررسی قرار گیرند. کنترل دقیق مقارنت در امتداد A-C بسیار پیچیده می باشد ولی یک روش تجربی ساده وجود دارد که توسط کوکرین پیشنهاد شده و مورد قبول AISC نیز می باشد. در این روش به جای تعیین طول مسیر مورب از تصویر آن در امتدادی عمود بر امتداد نیرو استفاده شده، لیکن به ازای هر مسیر مورب یک جمله $s^2/4g$ بر طول تصویر افزوده می شود. کوچکترین مقدار مسیرها، کنترل کننده خواهد بود. g را عامل عرضی و s را فاصله طولی می گویند.

مثال: مطلوب است تعیین سطح مقطع خالص ورق زیر با فرض اینکه سوراخها با پا نه استاندارد در برای پیچ M20 اجرا شده است.



$$A_n(A-D) = A_g - 2 d \cdot t = 30 \times 0.8 - 2(2.4)(0.8) = 20.16 \text{ cm}^2$$

$$A_n(A-B-D) = A_g - 3(d \cdot t) + t \sum \frac{S^2}{4g}$$

$$= 30 \times 0.8 - 3(2.4 \times 0.8) + 0.8 \times \frac{5.5^2}{4 \times 6} + 0.8 \times \frac{5.5^2}{4 \times 10} = 19.85 \text{ cm}^2$$

$$A_n = \text{کمترین مقدار} = 19.85 \text{ cm}^2$$

$$A_e \leq 0.85 A_g$$

$$0.85 \times 30 \times 0.8 = 20.4 \text{ cm}^2$$


بزرگترین مقطع موثر

$$A_n \leq A_e \Rightarrow 19.85 \leq 20.4 \Rightarrow 0.9$$

نیشی ها:


وقتی که سوراخها به صورت یک در میان در دو ساق یک نیشی قرار می گیرند، فاصله عرضی g در رابطه $S^2/4g$ باید به نحو مناسبی تقریب گردد. در این حالت فاصله عرضی g در امتداد میان فاصله نیشی اندازه گیری می شود. مثلاً در شکل زیر، فاصله g برای دو بیخ نشان داده شده، فاصله در نقطه A, B در امتداد میان فاصله سوراخها است که به صورت زیر تقریب می شود.

$$g = g_a - \frac{t}{2} + g_b - \frac{t}{2} = g_a + g_b - t$$



به منظور تامین امکانات اجرایی، فاصله مرکز هندسی سوراخها از گوشه خارجی نیشی باید به نحو مناسبی اختیار گردد. اعداد جدول زیر از دستنامه AISC انتخاب گشته اند که در این مورد قابل توجهی می باشد.


ساق نیشی mm	200	180	150	120	100	90	80	70	60	50	40	30
g	115	100	90	75	65	50	45	40	35	30	22	20
g_1	75	70	55	45	تقریباً دو سوراخ در یک امتداد عملی نیست							
g_2	75	70	55	45								



مثال: برای نبشی نشان داده شده در زیر، سطح مقطع خالص حداقل A_n را محاسبه نمایید.
قطر سوراخها 24 mm می باشد.


نبشی $150 \times 100 \times 12$ mm
 $A = 28.7 \text{ cm}^2$

ابعاد بر حسب میلیمتر



برای تعیین سطح مقطع خالص و نبشی را در امتداد میانها، ضخامت آن گسترده می نمایم.

ساق 150 mm



مسیر AC :

$$A_n = 28.7 - 2(2.4 + 0.2) \cdot 1.2 = 22.46 \text{ cm}^2$$

مسیر ABC :

$$A_n = 28.7 - 3(2.4 + 0.2) \cdot 1.2 + \left[\frac{7.5^2}{4 \times 1008} + \frac{7.5^2}{4 \times 6.5} \right] \times 1.2 = 23.50 \text{ cm}^2$$

A_n در مسیر AC کنترل کننده می باشد.

میله‌دهای کششی: (میله مهارها)

از محکم‌ترین و متداول‌ترین اعضای کششی، میله‌دهایی می باشد که در سر آن دنده شده است. این گونه از اعضای کششی غالباً نقش درجه دوم دارند. میله‌دهای کششی در اغلب موارد به عنوان عضو کششی در مهار بندیهایی ضربدری تا بجا می‌سازند. در مقابل نیروهای باد و زلزله مورد استفاده قرار می‌گیرند. در اغلب موارد، و بخصوص در مورد اعضا، میله مهارها راحت‌تر و مقادیر کششی اولیه قرار می‌دهند.

این کشش اولیه، اوگاسیل شدن میله مهار را از بیرون بردن و آن را آماده جذب نیرو می‌نماید. تا نیا برسختگی سازه من اغزیاد و از نوسانات آن در مقابل نیروهای باد و زلزله جلوگیری می‌کند. برای ایجاد چغیره کششی اولیه، کافی است میله مهار به ازای هر ۱ متر طول، به اندازه ۱۰ میلیمتر کوتاهتر شود. در عمل برای ایجاد کشش اولیه در میله مهارها از سیستمی قوی با عذای استفاده می‌نمایند.

مثال: مطلوب است تعیین قطر یک میله مهار کششی برای حمل نیروی کششی 4 تن از فولاد نرمه ST37 با تنش جاری شدن $F_y = 2400 \text{ kg/cm}^2$ و تنش نهایی

$F_u = 3700 \text{ kg/cm}^2$ استفاده نایب.

تنش مجاز کششی برای میله چهارها، دنده شده برابر است با:

$$F_t = 0.33 F_u$$

تنش مجاز فوق در روی سطح مقطع کل اندازه گیری می شود.

$$F_t = 0.33 \times 3700 = 1221 \text{ kg/cm}^2$$

در ایران برای طراحی میله چهارها غالباً از تنش مجاز 980 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع استفاده می شود.

$$A_D = \frac{T}{F_t} = \frac{4 \times 10^3}{1221} = 3.28 \text{ cm}^2$$

سطح مقطع فوق بر مبنای قطر فاکتی، نه قطر ریشه، ناحیه دنده شده اندازه گیری می شود. اگر این قطر را مساوی تنش میله چهار منظور نایب، قطر لازم برابر خواهد بود با:

$$D = \sqrt{\frac{4}{\pi} \times 3.28} = 2.05 \text{ cm} \Rightarrow \text{استفاده می نایب } \phi 22$$

$$A = \frac{\pi \cdot 2.2^2}{4} = 3.80 > 3.28 \text{ cm}^2$$

مثال: مطلوب است طراحی میله چهارهای لایه های بام ساختمان مسقفی شماره داده شده



در شکل زیر. دهانه لایه ها، فاصله محور به محور دو خرپا، مساوی 7.2 متر می باشد

و میله چهارها در نقاط $\frac{1}{3}$ دهانه نصب شده اند. از فولاد ST 37 با تنش جاری

شون $F_y = 2400 \text{ kg/cm}^2$ و تنش نهایی $F_u = 3700 \text{ kg/cm}^2$ استفاده خواهد بود و بار

برف را مساوی 100 kg/m^2 در نظر بگیرد. طول پوشش لایه ها (7.5 متر)

شرف بار وارد بر سطح افقی



تنش بارهای وارد بر سقف:

$$[(17 \text{ kg/m}^2) \text{ وزن لایه} + (20 \text{ kg/m}^2) \text{ پیش‌سپسته} + \text{وزن ورق لوله‌های}]$$

$$[(100 \cos 25 = 90) \text{ kg/m}^2] = 127 \text{ بر متر مربع سقف}$$